Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:11

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/pasek-klinowy-do-kosiarki-stihl-rm-248-t-mb-248-t-nr-63507042101-p-1205.html



Pasek klinowy do kosiarki STIHL RM 248 T, MB 248 T nr 63507042101

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**63507042101**
Kod EAN	**886661165988**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Pasek klinowy do kosiarki STIHL RM 248 T, MB 248 T nr 63507042101

Kosiarka z napędem, która przestała ciągnąć, w dziewięciu przypadkach na dziesięć ma zużyty pasek klinowy, a nie zepsutą przekładnię. Pasek przenosi moment z wału silnika na przekładnię kół — gdy klin się wytrze, pasek zaczyna ślizgać się w rowku koła zamiast go obracać.

To oryginalny pasek STIHL / VIKING. Długość i profil klina są dobrane do konkretnego rozstawu kół pasowych. Pasek „prawie taki sam" będzie albo ślizgał się od pierwszego koszenia, albo napinał się na tyle mocno, że zje łożyska.

Kiedy wymienić

- kosiarka nie rusza albo ciągnie tylko po płaskim, a pod górę staje
- piszczenie w chwili włączenia napędu
- pasek błyszczący na bokach — to ślad ślizgania
- popękane, postrzępione lub przetarte boki paska
- czarny pył pod osłoną napędu

Dane części

Rodzaj części	Pasek klinowy napędu
Numer katalogowy STIHL	6350 704 2101
Pasuje do	STIHL RM 248 T, MB 248 T
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **6350 704 2101**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Wymianę robi się przy odłączonym akumulatorze albo zdjętej fajce ze świecy. Przy okazji sprawdź rowki kół pasowych: wytarty

rowek zniszczy nowy pasek w kilka koszeń, więc czasem trzeba wymienić oba elementy naraz.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrzu można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.