Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/piasta-tuleja-noza-stihl-rm-2483-t-2533t-4433t-4483t-4533-t-00007025018-p-2016.html



Piasta tuleja noża Stihl RM 248.3 T 253.3T 443.3T 448.3T 453.3 T 00007025018

Cena brutto	**55,00 zł**
Cena netto	**44,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00007025018**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Piasta tuleja noża Stihl RM 248.3 T 253.3T 443.3T 448.3T 453.3 T 00007025018

Piasta z tuleją to element, o którym nikt nie pamięta do momentu, w którym nóż uderzy w kamień. Wtedy okazuje się, że jest najważniejszy: pełni rolę sprzęgła bezpieczeństwa i przy silnym uderzeniu ścina się sama, zamiast przenieść szarpnięcie na wał korbowy silnika.

To oryginalna część STIHL / VIKING. Sworznie i zabieraki mają ściśle określoną twardość — właśnie dlatego pękają w przewidziany sposób. Zamiennik z twardszego materiału potrafi „wytrzymać" uderzenie i przenieść je dalej, a naprawa wału korbowego kosztuje wielokrotnie więcej niż komplet piasty.

Kiedy wymienić

- po każdym mocniejszym uderzeniu noża w kamień, korzeń albo krawężnik
- gdy nóż daje się przekręcić na wale przy dokręconej śrubie
- gdy widać starte, zaokrąglone zabieraki
- gdy po wymianie noża drgania nie zniknęły

Dane części

Rodzaj części	Piasta i tuleja noża
Numer katalogowy STIHL	0000 702 5018
Pasuje do	Stihl RM 248.3 T 253.3T 443.3T 448.3T 453.3 T 00007025018
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **0000 702 5018**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Piastę wymienia się razem z nożem — nowy nóż na zużytej piaście ustawi się krzywo i będzie bił. Przed pracą odłącz akumulator albo zdejmij fajkę ze świecy. Sprawdź też, czy na wale nie ma śladów po przekręceniu.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrzu można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.