

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/kolo-tyl-kosiarki-200-stihl-viking-nr-00007000425-p-1210.html>

Koło tył kosiarki 200 STIHL VIKING nr 00007000425

Cena brutto	92,00 zł
Cena netto	74,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000 700 0425
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Koło tył kosiarki 200 STIHL VIKING nr 00007000425

Koło tylne w kosiarce z napędem robi dwie rzeczy naraz: dźwiga większą część masy maszyny i przenosi napęd na trawnik. Zużywa się więc szybciej niż przednie, szczególnie przy koszeniu na skarpach i przy zawracaniu w miejscu.

To oryginalna część STIHL / VIKING. W kołach napędowych zużywa się nie tylko bieżnia, ale przede wszystkim wieniec zębaty współpracujący z zębnikiem — a to on decyduje o tym, czy kosiarka w ogóle ruszy z miejsca.

Kiedy wymienić

- kosiarka nie jedzie mimo działającego paska napędu
- trzaski i przeskakiwanie przy włączonym napędzie
- starte lub wyłamane zęby wieńca
- wyczuwalny luz osi, koło chwieje się na boki
- starta bieżnia — koło buksuje na mokrej trawie

Dane części

Rodzaj części	Koło tylne kosiarki
Numer katalogowy STIHL	0000 700 0425
Pasuje do	STIHL VIKING
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **0000 700 0425**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Jeżeli kosiarka przestała jechać, sprawdź komplet: pasek, zębnik i wieniec w kole. Wymiana samego koła przy startym zębniku niczego nie naprawi. Pracuj przy odłączonym akumulatorze albo zdjętej fajce ze świecy.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrze

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrzu można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.