

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/smar-przekladniowy-o-wysokiej-wydajnosci-superlub-fs-p-1701.html>



STIHL Superlub FS 225 g - smar przekładniowy

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	07811201118
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Oryginalny smar przekładniowy STIHL **Superlub FS**, opakowanie **225 g**, przeznaczony do przekładni kos spalinowych i wykaszarek serii FS. Większe opakowanie dla kogoś, kto obsługuje kilka maszyn albo serwisuje sprzęt regularnie.

Dane produktu

Nazwa handlowa	Superlub FS
Opakowanie	225 g
Zastosowanie	przekładni kos spalinowych i wykaszarek serii FS
Numer katalogowy STIHL	0781-120-1118
Cena katalogowa STIHL	54,00 zł

Przekładnia to najczęściej zaniedbywany element

Głowica przekładniowa kosi albo nożyc do żywopłotu pracuje w pyle i przy dużym obciążeniu, a smar w niej powoli wypływa i traci właściwości. Producent zaleca uzupełnianie **co mniej więcej 25-50 godzin pracy**. Zatarta przekładnia to naprawa porównywalna z ceną nowej głowicy — a tubka smaru kosztuje tyle co obiad.

Jak smarować

Wykręć korek serwisowy w obudowie przekładni i włóż smar, aż zacznie wypływać wokół wałka — nie więcej. Przepchnięta przekładnia grzeje się i wypycha smar przez uszczelnienia. Rób to na zimnej maszynie, przy odłączonej świecy albo wyjętym akumulatorze.

Nie każdy smar pasuje wszędzie

Smary przekładniowe różnią się konsystencją i dodatkami. Smar do kos spalinowych pracuje przy innych obrotach niż smar do nożyc do żywopłotu. Przed zakupem sprawdź w instrukcji, którego wymaga Twoja maszyna, albo podaj nam jej model.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Oleje i smary wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, można je też odebrać osobiście w Zabrze. Jeśli nie masz pewności, który olej jest właściwy do Twojej maszyny — podaj model, doradzimy. Stosowanie oleju niezgodnego ze specyfikacją producenta bywa podstawą do odmowy naprawy gwarancyjnej, więc nie jest to miejsce na oszczędzanie.